



(9)UAB "Tauragės techninių apžiūrų centras",
Tauragė, Melioratorių g. 14, LT-72109,
Tel. , www.vta.lt, taurage@vta.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

Spausdinta: 2024-08-14 13:47
Atspausdinti: 503
Spausd. mazgas: 500_1_01
Spausdinio kėlinys: 1(01)

KONTROLĖ
ISO/IEC 17020

Nr. I.A. 06.006

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 500-0408982

(išrašas iš Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės)

(3)Techninės apžiūros (toliau-TA)
atlikimo vieta/linija: 500/1

Kasos dok.Nr.: K14492
(3)TA atlikimo data, laikas: 2024-08-14 12:22

Procedūra, kaina: **SPTA 12.10 Eur**
DUMTA 3.70 Eur
TA 42.70 Eur

(9) TA atliko: 503

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2)Transporto priemonės (toliau- TP)
valstybinis Nr. ir šalies kodas **JPP549 (LT)**
Registracijos liudijimo Nr. **J526945**
Pirmosios registracijos data **2000-02-29**
Pirmosios registracijos LR data **2017-09-28**
(1) TP identifikavimo Nr. **YV2J4DFC9YB245435**
(10) Ypatingos žymės -

Markė / modelis **VOLVO (S) / -**
(5) Kategorija ir klasė/kodas **N3**
TP paskirtis -
Degalų rūšis/galios šaltinis **DYZELINAS**
ETPN/LEN/NTPN
(4) Rida (km) **130975,**
125190(2023), 119326(2022), 105270(2021)

Kilmės šalis **VOKIETIJA**
Parengtos ekspl. TP masė (kg) **12775**
Tech. didž. TP masė (kg) **26000**
Draudimo poliso Nr. **AED0092211**
TA periodiškumas **12 mėn**
TP valdytojas **UAB "METTA"**
Mokesčiai **TPM 254 Eur**

TECHINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

Stabdžių bandymo rezultatai, bandant stabdžių stendu						Stabdžių bandymo rezultatai, prijungiant manometrą						Išmetamų teršalų kiekis					Žibintų šviesos matavimas							
Ašis	Stabdymo jėga (kN)		Netolygumas (%)		Efektyvumas (%)		Stabdymo jėga (kN)		p2(bar)		Efektyvumas (%)		Rodikliai	Matavimo rezultatai				Žibintai	Šviesos spauto pokrypis (%)					
	Kairysis ratas	Dešinysis ratas	Reikšmė	Riba	Reikšmė	Riba	Kairysis ratas	Dešinysis ratas	p2(bar)	p3(bar)	Reikšmė	Riba		1	2	3	Reikšmė		Riba	Kairysis	Dešinysis	Riba		
1	10,58	10,52	1	≤30	31	≥45	9,82	9,30	3,88	6,50	47	≥45	Dūmینگumas(m ³)	0,22			0,22	≤3,00	artimosios šviesos	2,5	-1,6	-2,5	-0,5	
2(B)	18,22	16,56	9	≤30			12,50	10,10	2,66	6,50			Sūktai (min ⁻¹)							priekiniai ruko	3,3	-0,7	-3,5	-0,5
3(B)	7,28	16,24	55	≤30			3,46	7,24	3,09	6,50														
1(L)	10,04	7,36	27		23	≥16																		
2(S)(B)	21,68	19,72	9																					

(6) Nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis

NT - 0.1.d) Transporto priemonės valstybinio numerio ženklas. Tvirtinimo elementai ir (ar) su jais susijusios kiaurymės yra valstybinio numerio ženklo žymenų zonoje

NT - 4.5.2. Priekiniai ir galiniai ruko žibintai. Sureguliuojamas. Priekinis ruko žibintas netinkamai horizontaliai sureguliuotas, kai šviesos pluoštas turi ribinę liniją (pluošto riba sklinda per žemai)

(7) IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ATITINKA TECHNINIUS REIKALAVIMUS

Pastabos: Visa atsakomybė už nustatytų nedidelių trūkumų pašalinimą ir transporto priemonės naudojimą nepašalinus trūkumų tenka transporto priemonės valdytojui. Šis kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, **nedelsiant ir nepašalinus** iš techninės apžiūros atlikimo vietos.

(8) Techninė apžiūra galioja iki **2025-08-28**

B-10 Nr. 4465634

((9) techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)

Susipažinau:

(transporto priemonės valdytojo parašas)