


ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU/ ROADWORTHINESS CERTIFICATE				
11.09.2025 BOCHNIA (3) (data i miejsce badania)		NR 09229/KBC/014/2025 A)		
Marka	Typ	Model pojazdu	(5) Kategoria pojazdu ^{B)}	(2) Nr rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu ^{C)}
DAIMLERCHRYSLER		ATEGO 818 KOFFER		KMIX981 PL
Rodzaj pojazdu	Rodzaj badania, czynności		(1) Nr identyfikacyjny pojazdu (VIN) numer nadwozia/podwozia/ramy	
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY	OKRESOWE		KMI004050121	
(7) WYNIK BADANIA POJAZDU: ^{D)}		1	Pozytywny/Positive (P)	
		2	Negatywny/Negative (N)	
Data pierwszej rejestracji za granicą ^{E)}	14.08.2001	OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW Auto-Hal Zajac i Wspólnicy sp. j. BRZESKA 56 32-700 BOCHNIA  KBC/D/0026 (9) Dane identyfikacyjne stacji kontroli pojazdów ^{H)} , czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnienia diagnosty		
Data pierwszej rejestracji w kraju ^{F)}	24.08.2005			
(4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania ^{G)}	297309 km			
(8) Następny termin badania do	11.09.2026			

(6) Stwierdzone usterki i ich kategorieⁿ⁾

(10) Uwagi:^{j)}

**UDT URSZĄDZENIE:PODEST RUCHOWY TYP:1000-45 SR/2408 CE WYTWÓRCA:DAUTEL
NR.EW:8710000760 NR FABRYCZNY:08157-001 Z DNIA 28-03-2024 DO 03-2027 Wydano
zaświadczenie.Brak miejsca na wpis w dowodzie rejestracyjnym. Dane identyfikacyjne odczytano z
natury oraz porównano z wpisem w dowodzie rejestracyjnym.**

*Pojazd ~~odpowiada~~ / nie odpowiada^{k)} dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla:
nie dotyczy



KBC/D/0026

(czytelny podpis uprawnienego diagnosty
i numer uprawnienia diagnosty)